




PLEASE READ CAREFULLY
and save this document
CONSIDER THE ENVIRONMENT

TR TÜRKÇE

- 230 VAC veya 115 VAC güç kaynağı (cihaz modeline göre değişiklik gösterir)
- 2 analog giriş (PTC/NTC)
- kapı svici/çok amaçlı giriş
- 250 VAC' de 16 A röle
- sesli alarm (buzzer)
- TTL MODBUS ile bina otomasyon sistemleri için slave port
- sıcak veya soğuk çalışma döngüsü.

1 ÖLÇÜLER VE KURULUM

Ölçüler mm (inç) cinsindedir. Panele yerleştirmek için plastik braketleri takip sıktırınız.




KURULUMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- panelin kalınlığı 0.8 ve 2.0 mm arasında olmalıdır (1/32 ve 1/16 inç)
- çalışma ortamının TEKNİK ÖZELLİKLER bölümüne uygun olduğundan emin olun
- cihazı doğrudan ısı alabileceği, güçlü manyetik alan bulunan, doğrudan güneş ışığı alan, yağmur, toz ve mekanik titreşimlere maruz kalacak yerlere monte etmeyin
- Güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak, elektrik bileşenlerine temasa karşı yeterli korumayı sağlamak için cihaz doğru şekilde monte edilmelidir. Tüm koruyucu ekipmanlar yönetmelik gereği, bir alet yardımıyla ihtiyaç duyulacak şekilde sökülebilir olacak bir yöntemle sabitlenmelidir.

2 BAĞLANTI DİYAGRAMI

- Üzerlerinden akacak akımı da kaale alarak uygun kablo kullanarak montaj yapınız.
- Oluşacak elektromanyetik interferansın minimum tutmak için sensör kablolarını elektrikten mümkün olduğunca uzak tutun.



Termostat genel olarak P10 parametresine bağlı çalışır (fabrika ayarı "p10=1 Süt Tankı kontrol cihazı" olarak ayarlıdır).

NOT: İS BU CİHAZI SÜT TANKI TERMOSTATI OLARAK KULLANMAK İÇİN HER ZAMAN P10 PARAMETRESİNİ DEĞERİ 1 YAPILMALDIR.

P10	ÇALIŞMA SİSTEMİ	1.SENSÖR	2.SENSÖR	RÖLE 1	RÖLE 2	RÖLE 3
0	Birbirinden bağımsız 2 röleli termostat	1. regülasyon	2. regülasyon	1. regülasyon	2. regülasyon	alarm
1	Süt tankları için termostat	Tank sensörü	- (opsiyonel)	Kompresör	Alarm	Karıştırıcı
2	Dondurma makineleri (batch freezer) için termostat	tank	plate	Kompresör	plate heaters	karıştırıcı

ELEKTRİK BAĞLANTISI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

- elektrikli veya akülü tornavida kullanıyorsanız, sıkma gücünü ayarlayın
- eğer cihaz soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama getirildiyse, nem cihaz içerisinde kondensasyon yaratabilir. Cihaza elektrik vermeden önce 1 saat kadar bekleyin
- kullandığınız elektrik kaynağının voltajı, frekansı ve gücü belirtilen sınırların içinde bulunduğundan emin olun. TEKNİK ÖZELLİKLER bölümünü inceleyebilirsiniz
- cihaz üzerinde herhangi bir bakım yapılacağına elektrikli keskin
- termostatu bir güvenlik cihazı olarak kullanmayın
- tamir veya daha detaylı bilgi için, EVCO satış temsilciniz ile irtibata geçin.

3 HIZLI KULLANIM

1. ÖLÇÜLER VE KURULUM bölümündeki talimatları izleyerek kurulumu gerçekleştirin.
2. BAĞLANTI DİYAGRAMI bölümüne gösterildiği şekilde cihaz bağlantılarını yapın. Dahili bir test başlayacaktır.
3. PARAMETRELER bölümünden faydalanarak cihazınızı ayarlayın.

İlk kullanım için önerilen parametreler aşağıdaki gibidir:


PAR.	F.A.	PARAMETRE	MIN... MAX.
SP1	0.0	Kompresörün set değeri	r1... r2
SP3	0.0	Karıştırıcının set değeri	r16... r17
r2	2.0	Kompresörün set değeri diferansı	1... 15 °C/°F
r14	0	Karıştırıcının çalışma sistemi	0 = t0 ve t1 parametreleri doğrultusunda zamana bağlı olarak çalışır 1 = r19 da ayarlandığı şekliyle ısıtma veya soğutma döngüsüne göre ve t0 ile t1 zamanlarına bağlı olarak set değerine varana kadar çalışır.
r15	2.0	Karıştırıcının set değeri diferansı	1... 15 °C/°F
r21	1	Karıştırıcının çalışmasının kompresörün çalışması ile ilişkisi	0 = devre dışı 1 = kompresör çalışırken kompresörle birlikte, çalışmıyorken r14 parametresine göre çalışır 2 = kompresör çalışmıyorken r14 parametresine göre çalışır 3 = kompresör ile birlikte çalışır
t0	3	Karıştırıcının kapalı kalacağı süre	0... 240 dakika
t1	2	Karıştırıcının devrede kalacağı süre	0... 240 dakika

Diğer ayarların uygun olup olmadığını PARAMETRELER bölümünden kontrol edin.

4. Cihazın elektrikliğini kesin.
5. Cihaza güç vermeden, BAĞLANTI DİYAGRAM bölümünde gösterildiği gibi bağlantıları yapın.

6. RS-485 bağlantısını kurabilmek için, EVIF22TSX arayüzünü bağlayınız. Gerekli dökümanı inceleyebilirsiniz.
7. Cihaza tekrar güç verebilirsiniz.

4 KULLANICI ARAYÜZÜ VE FONKSİYONLAR



4.1 Cihazı açma ve kapama

1. Eğer POF = 1 ise (fabrika ayarı), ON/STAND-BY tuşuna 4 saniye boyunca basın.

Eğer cihaz açık ise, ekranda P5 parametresinde atanan değeri görünür (fabrika ayarı "birinci sensör" dür); eğer ekranda bir alarm kodu gözüküyorsa, ALARMLAR bölümünü inceleyiniz.

LED	AÇIK	KAPALI	YANIP-SÖNME
	Kompresör devrede	Kompresör devrede değil	- Kompresör beklemede - Set değeri girilmektedir
	REZERVE	REZERVE	REZERVE
OUT1	REZERVE	REZERVE	REZERVE
	Defrost devrede	-	-
	Karıştırıcı devrede	Karıştırıcı devrede değil	Set değeri girilmektedir
	Bir alarm devrededir ve kapatılmıştır	-	Bir alarm devrededir ve kapatılmamıştır
°C/°F	Sıcaklık birimi	-	-
OUT2	REZERVE	REZERVE	REZERVE
	Cihaz kapalıdır	Cihaz açıktır	Cihaz kapatılmaktadır

30 saniye boyunca bir işlem yapılmadığı durumda, ekranda "Loc" yazısı belirir ve otomatik olarak tuşlar kilitleir.

4.2 Tuş Kilidini Açma

Herhangi bir tuşa 1 s saniye boyunca basılı tutun, ekranda "UnL" yazısı belirir ve tuş kilidi açılacaktır.

4.3 Hızlı Ayar:

- Set değeri (eğer P9 = 1 veya 3 ise)
- Karıştırıcı açık veya kapalı kalma süreleri (eğer P9 = 2 veya 3 ise)

Tuşları kilitli olmadığından emin olun.

1. SET tuşuna basın, ekranda "SP1" yazısı belirir.
2. 15 saniye içerisinde Yukarı ve Aşağı tuşları ile 1. rölenin set değerini girin (min: r1 maks: r2).
3. SET tuşuna basın, ekranda "SP2" yazısı belirir.
4. 15 saniye içerisinde Yukarı ve Aşağı tuşları ile 2. rölenin set değerini girin (min: r12 maks: r13).
5. SET tuşuna basın, ekranda "SP3" yazısı belirir.
6. 15 saniye içerisinde Yukarı ve Aşağı tuşları ile 3. rölenin set değerini girin (min: r16 maks: r17).
7. SET tuşuna basın, ekranda "t0" yazısı belirir.
8. 15 saniye içerisinde Yukarı ve Aşağı tuşları ile karıştırıcının kapalı kalacağı süreyi girin (min:0 maks: 240 dakika).
9. SET tuşuna basın, ekranda "t1" yazısı belirir.
10. 15 saniye içerisinde Yukarı ve Aşağı tuşları ile karıştırıcının açık kalacağı süreyi girin (min:0 maks: 240 dakika).
11. SET tuşuna basın veya 15 saniye boyunca bir işlem yapmayın.

Set edilen değerler geçici olup, uzun süreli bir elektrik kesintisini müteakip yeniden açıldığında SP1, SP2, SP3, t0 ve t1 parametrelerinin değerlerini resetler.

4.4 REZERVE

4.5 Karıştırıcıyı manuel olarak çalıştırma (eğer P10 = 1 ise)

Tuşları kilitli olmadığından emin olun.

1. Aşağı tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutun.
- Karıştırıcı t1 süresi kadar açık kalacaktır.

4.6 Manuel defrost başlatma (eğer r5 ve/veya r19 = 0 ise, fabrika ayarıdır)

Tuşları kilitli olmadığından emin olun.

1. Yukarı tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutun.

4.7 Alarmı susturma (eğer Pbu = 2 veya 3 ise)

Herhangi bir tuşa basın.


Eğer u4 = 1 ise, alarm çıkışı da devre dışıdır.

5 ÇALIŞMA SİSTEMLERİ


5.1 REZERVE (P10 = 0 ise)

5.2 Süt tankları için termostat (P10 = 1 ise)

Kompresör çalışma aralığı.



t0 ve t1 parametrelerine göre karıştırıcının çalışma döngüsü (r14 = 0).




Eğer set değerine ulaşılmamış ise, r19, t0 ve t1 parametrelerine göre karıştırıcının döngüsü (r14 = 1).

Soğutma modunda karıştırıcının döngüsü (r19 = 0).



Eğer set değerine ulaşılmamış ise, r19, t0 ve t1 parametrelerine göre karıştırıcının döngüsü (r14 = 1).

Isıtma modunda karıştırıcının döngüsü (r19 = 1).



5.3 REZERVE (P10 = 2 ise)

6 EK FONKSİYONLAR

6.1 Sensörler tarafında algılanan sıcaklıkları görüntüleme

Tuşları kilitli olmadığından emin olun.

1. Aşağı tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutun.
2. 15 saniye içerisinde Aşağı veya Yukarı tuşları ile birinci veya ikinci sensörü seçin.

LAB.	AÇIKLAMA
Pb1	Birinci sensör sıcaklığı
Pb2	İkinci sensör sıcaklığı

3. SET tuşuna basın.
4. Çıkış yapmak için ON/STAND-BY tuşuna basın veya 60 saniye boyunca bir işlem yapmayın.

7 AYARLAR

7.1 Parametreleri ayarlama

1. SET tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutun, ekranda "PA" belirir.
2. SET tuşuna basın.
3. 15 saniye içerisinde Aşağı ve Yukarı tuşları ile parametrelere erişim şifresi olan "-19" a getirin.
4. SET tuşuna basın veya 15 saniye boyunca bir işlem yapmayın, ekranda "SP1" belirir.
5. Aşağı ve Yukarı tuşları ile bir parametre seçin.
6. SET tuşuna basın.
7. 15 saniye içerisinde Aşağı ve Yukarı tuşları ile bir değer girin.
8. SET tuşuna basın veya 15 saniye boyunca bir işlem yapmayın.
9. Çıkış yapmak için SET tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutun veya 60 saniye boyunca bir işlem yapmayın.

7.2 Cihazı fabrika ayarlarına getirme ve ayarlarınızı kaydetme

- fabrika ayarlarının sizin için uygun olduğundan emin olun, PARAMETRELER bölümünü inceleyebilirsiniz.
- kaydedilen ayarlar, fabrika ayarlarının üzerine yazılır.

1. SET tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutun, ekranda "PA" belirir.
 2. SET tuşuna basın.
 3. 15 saniye içerisinde Aşağı ve Yukarı tuşları ile bir değer girin.
- | DEĞ. | AÇIKLAMA |
|------------|-----------------------------|
| 149 | Fabrika ayarlarına döndürme |
| 161 | Ayarlarınızı kaydetme |
4. SET tuşuna basın veya 15 saniye boyunca bir işlem yapmayın, ekranda "dEF" ("149" girildiyse) veya "MAP" ("161" girildiyse) belirir.
 5. SET tuşuna basın.
 6. 15 saniye içerisinde Aşağı ve Yukarı tuşları ile bir değer girin.
- | DEĞ. | AÇIKLAMA |
|----------|--|
| 1 | Birbirinden bağımsız 2 röleli termostat |
| 2 | Süt tankları için termostat |
| 3 | Dondurma makineleri (batch freezer) için termostat |
7. SET tuşuna basın veya 15 saniye boyunca hiçbir işlem yapmayın, ekranda 4 saniye boyunca "-" yanıp söner ve sonrasında işlem sonlanacaktır.
 8. Cihazın elektrikliğini kesin.
 9. İşlemi bitirmeden çıkış yapmak için 6. aşamadan önce SET tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutun.

8 PARAMETRELER

NO.	PAR.	F.A.	SET DEĞERİ	MIN... MAKS.
1	SP1	0.0	Kompresörün set değeri	r1... r2
2	SP2	50	REZERVE	r7... r8
3	SP3	0.0	Karıştırıcının set değeri	r16... r17
NO.	PAR.	F.A.	ANALOG GİRİŞLER	MIN... MAKS.
4	CA1	0.0	1. sensörün kalibrasyonu	-25... 25 °C/°F
5	CA2	0.0	2. sensörün kalibrasyonu	-25... 25 °C/°F

6	P0	1	Kullanılan sensörün tipi	0 = PTC 1 = NTC
7	P1	1	Noktasal gösterim	0 = hayır 1 = evet
8	P2	0	Ölçüm birimi	0 = °C 1 = °F
9	P3	2	1. sensörün fonksiyonu (P10 = 2 ise gözükmez)	0 = devre dışı 1 = tank sensörü 2 = 1. regülasyon sensörü 3 = kondansör sensörü
10	P4	0	2. sensörün fonksiyonu (P10 = 2 ise gözükmez)	0 = devre dışı 1 = ısıtıcı sensörü 2 = 2. regülasyon sensörü 3 = kondansör sensörü
11	P5	0	Normal çalışma konumunda ekranda gösterilecek değer	0 = 1. sensörün sıcaklığı 1 = 2. sensörün sıcaklığı 2 = 1. rölenin set değeri 3 = 2. rölenin set değeri
12	P8	5	Sıcaklık değişimlerini göstermede gecikme	0... 250 s: 10
13	P9	0	Parametreler menüsüne girilmeden ana ekrandan hızlıca bazı ayarların değiştirilmesini engellemek;	0 = devre dışı 1 = set değeri nin değişimini engellemek 2 = karıştırıcı açık/kapalı sürelerinin değişimini engellemek 3 = karıştırıcı açık/kapalı set değeri ve sürelerinin değişimini engellemek
14	P10	1	Çalışma sistemi ataması Dikkat!!!!!! Bu parametreye ait değer, değer değiştirilsin veya değiştirilmesin, cihazın tüm çalışma sistemini ve ayarlanmış olduğunuz parametreleri başlangıç haline getirir. Sadece ilk kurulumda bir kez girip çalışacağınız düzünü seçin (1 = süt tankı termostab) ve bir daha bu parametrenin değerine bakmak için de girmeyin!!!!	0 = birbirinden bağımsız 2 röleli termostat 1 = süt tankları için termostat 2 = dondurma yapıcı makineler için termostat
NO.	PAR.	F.A.	REGÜLASYON	MIN... MAKS.
15	r0	2.0	1. rölenin set değeri diferansı	1... 15 °C/°F
16	r1	-50	1. rölenin alabileceği en düşük set değeri	-99 °C/°F ... r2
17	r2	50.0	1. rölenin alabileceği en yüksek set değeri	r1... 150 °C/°F
18	r5	0	1. regülasyonun çalışma döngüsünün tipi	0 = soğutma modu 1 = ısıtma modu
19	r6	2.0	2. rölenin set değeri diferansı	1... 15 °C/°F
20	r7	-50	2. rölenin alabileceği en düşük set değeri	-99 °C/°F ... r8
21	r8	50.0	2. rölenin alabileceği en yüksek set değeri	r7... 150 °C/°F
22	r9	1	İkincil regülasyonun devreye alınması	0 = hayır 1 = evet eğer P10 = 1 ise
23	r10	0	2. regülasyonun çalışma döngüsünün tipi	0 = soğutma modu 1 = ısıtma modu
24	r14	0	Kanştıncının çalışma sistemi	0 = t0 ve t1 parametreleri doğrultusunda zamana bağlı olarak çalışır 1 = r19 da ayarlandığı şekilde ısıtma veya soğutma döngüsüne göre ve t0 ile t1 zamanlarına bağlı olarak set değerine varana kadar çalışır.
25	r15	2.0	Kanştıncının set değeri diferansı	1... 15 °C/°F
26	r16	-50	Kanştıncının alabileceği en düşük set değeri	-99 °C/°F... r17
27	r17	50	Kanştıncının alabileceği en yüksek set değeri	r16... 150 °C/°F
28	r19	0	Kanştıncının çalışma tipi	0 = soğutma modu 1 = ısıtma modu
29	r20	0	Kanştıncının prob arızası durumundaki konumu	0 = çalışmaz 1 = t0 ve t1 e göre çalışır
30	r21	1	Kanştıncının çalışmasının kompresörün çalışması ile ilişkisi	0 = devre dışı 1 = kompresör çalışırken kompresörle birlikte, çalışmıyor iken r14 parametresine göre çalışır 2 = kompresör çalışmıyor iken r14 parametresine göre çalışır 3 = kompresör ile birlikte çalışır
NO.	PAR.	F.A.	KARIŞTIRICI	MIN... MAKS.
31	t0	3	Kanştıncının kapalı kalacağı süre	0... 240 dakika
32	t1	2	Kanştıncının devrede kalacağı süre	0... 240 dakika
33	t2	0	Kompresör durduktan sonra kanştıncının durmasındaki gecikme	0... 240 dakika
34	t3	0	Kanştıncının açık veya kapalı kalacağı minimum süre	0... 240 saniye
NO.	PAR.	F.A.	ÇIKIŞLAR	MIN... MAKS.
35	C0	3	Cihaza akım verildikten sonra 1. rölenin devreye girmesindeki gecikme	0... 240 dakika
36	C1	5	1. rölenin iki kontak devreye girme süresi arasında geçmesi gereken minimum zaman	0... 240 dakika
37	C2	3	1. rölenin kapalı kalacağı minimum süre	0... 240 dakika
38	C3	0	1. rölenin açık kalacağı minimum süre	0... 240 saniye
39	C4	10	1. sensör alarmı sırasında 1. rölenin kapalı kalacağı süre	0... 240 dakika if C6 = 2
40	C5	10	Sensör alarmı sırasında 1. rölenin kapalı kalacağı süre	0... 240 dakika eğer C6 = 2 ise
41	C6	0	Cihaza akım verildikten sonra 2. rölenin devreye girmesindeki gecikme ve 2. rölenin minimum kapalı kalma süresi	0... 240 dakika
42	C7	0	2. rölenin açık kalacağı minimum süre	0... 240 saniye
43	C8	0	2. rölenin iki kontak devreye girme süresi arasında geçmesi gereken minimum zaman	0... 240 dakika
44	C10	0	2. sensör alarmı sırasında 2. rölenin kapalı kalacağı süre	0... 240 dakika if C6 = 2
45	C11	0	2. sensör alarmı sırasında 2. rölenin açık kalacağı süre	0... 240 dakika if C6 = 2
46	C13	80.0	Kondanser aşırı ısınma alarmının (COH) devreye gireceği sıcaklık eşliği değeri (P10 = 2 ise gözükmez)	0... 199 °C/°F diferans = 2 °C/4 °F
47	C14	90.0	Kondanser aşırı ısınması sebebi ile kompresörün kitlemesi alarmının (CSD alarmı) devreye gireceği sıcaklık eşliği değeri	0... 150 °C/°F

48	C15	1	Kompresörü bloke etme alarmı gecikmesi	0... 240 saniye
NO.	PAR.	F.A.	DEFROST (eğer r5 = 0 ise)	MIN... MAKS.
49	d0	8	1. ve 2. regülasyonların defrostlarının kaç saatte bir yapılacağı	0... 99 saat 0 = sadece manuel
50	d3	30	1. regülasyonun defrost süresi	0... 99 dakika
51	d4	0	Cihaza akım verildiğinde defrost sürecinin başlatılması	0 = hayır 1 = evet
52	d5	0	Cihaza akım verildikten sonra (eğer hemen defrost yapması programlanmış ise) defrost sürecinin başlayabilmesi için geçmesi gereken süre	0... 99 dakika
53	d6	2	Defrost sırasında ekranda gösterilecek değer	0 = P5 te atanmış olan sıcaklık (eğer P5 = 0 veya 1 ise) 1 = P5 parametresinde atanan sensörce, defrost aktivasyonunda görünen son değer (P5 = 0 veya 1) 2 = DEF yazısı görünümü
NO.	PAR.	F.A.	ALARMLAR	MIN... MAKS.
56	A1	-10.0	1. sensör için düşük sıcaklık alarmının devreye girmesi için gereken değer	-99... 150 °C/°F
57	A2	0	1. sensör düşük sıcaklık alarmının tipi	0 = devre dışı 1 = 1. set değerine bağlı 2 = kati
58	A4	10.0	1. sensör için yüksek sıcaklık alarmının devreye girmesi için gereken değer	-99... 150 °C/°F
59	A5	0	1. sensör yüksek sıcaklık alarmının tipi	0 = devre dışı 1 = 1. set değerine bağlı 2 = kati
60	A6	12	Cihaza akım verildikten sonra 1. sensör için yüksek sıcaklık alarmında gecikme	0... 99 dakika x10
61	A7	15	1. sensör için yüksek veya düşük sıcaklık alarmının devreye girmesi için gecikme	0... 240 dakika
62	A8	15	1. regülasyonda defrost sonrası yüksek sıcaklık alarmında gecikme	0... 240 dakika
63	A10	10	RESERVE	-
64	A11	-10.0	2. sensör için düşük sıcaklık alarmının devreye girmesi için gereken değer	-99... 150 °C/°F
65	A12	0	2. sensör düşük sıcaklık alarmının tipi	0 = devre dışı 1 = 2. set değerine bağlı 2 = kati
66	A14	10.0	2. sensör için yüksek sıcaklık alarmının devreye girmesi için gereken değer	-99... 150 °C/°F
67	A15	0	2. sensör yüksek sıcaklık alarmının tipi	0 = devre dışı 1 = 2. set değerine bağlı 2 = kati
68	A16	12	Cihaza akım verildikten sonra 2. sensör için yüksek sıcaklık alarmında gecikme	0... 99 dakika x10
69	A17	15	2. sensör için yüksek veya düşük sıcaklık alarmının devreye girmesi için gecikme	0... 240 dakika
70	A18	15	2. regülasyonda defrost sonrası yüksek sıcaklık alarmında gecikme	0... 240 dakika
71	A19	2.0	A1, A4, A11 ve A14 parametreleri için diferans	1... 15 °C/°F
NO.	PAR.	F.A.	DİJİTAL GİRİŞLER	MIN... MAKS.
72	i2	30	Kapı svici veya çok amaçlı giriş alarm sinyalinde gecikme	0... 120 dakika
73	i3	15	Kapı svici veya çok amaçlı giriş alarmı aktif iken kompresör ve karıştırıcının kapalı kalacağı maksimum süre	0... 120 dakika
74	i7	0	Kapı svici veya çok amaçlı giriş alarmında gecikme	0... 120 dakika
75	i5	0	Kapı svici veya çok amaçlı girişin tetiklenmesi ile yapılacak eylem	0 = devre dışı 1 = kompresör durur 2 = karıştırıcı durur 3 = çok amaçlı giriş alarmı 4 = cihazı kapatıp açar 5 = thermal switch alarm 6 = kapı açık alarmı
76	i6	0	Kapı svici veya çok amaçlı girişin kontak tipi	0 = Normalde kapalı 1 = Normalde açık
NO.	PAR.	F.A.	DİJİTAL ÇIKIŞLAR	MIN... MAKS.
77	u1	0	K1 rölesinin konfigürasyonu	0 = kompresör 1 = ısıtıcı 2 = karıştırıcı 3 = load 1 4 = load 2 5 = alarm
78	u2	5	K2 rölesinin konfigürasyonu	0 = kompresör 1 = ısıtıcı 2 = karıştırıcı 3 = load 1 4 = load 2 5 = alarm
79	u3	2	K3 rölesinin konfigürasyonu	0 = kompresör 1 = ısıtıcı 2 = karıştırıcı 3 = load 1 4 = load 2 5 = alarm
80	u4	1	Alarmı susturmayı etkinleştirme	0 = hayır 1 = evet
NO.	PAR.	F.A.	GÜVENLİK	MIN... MAKS.
128	HE4	30	Tuş kilidi süresi	0... 240 saniye
129	POF	1	ON/STAND-BY tuşunun aktivasyonu	0 = hayır 1 = evet
130	PAS	-19	Parametrelere ulaşım şifresi	-99... 999
131	PA1	---	Kullanım dışı	-
132	PA2	---	Kullanım dışı	-
NO.	PAR.	DEF.	KULLANIM DIŞI	MIN... MAKS.
133	HR0	---	Kullanım dışı	-
NO.	PAR.	DEF.	KULLANIM DIŞI	MIN... MAKS.
134	rE0	15-	Datalogging örneklem aralığı	0 240 dakika
135	rE1	3	Kayıt tutulan sensörler	0 = hiçbiri 1 = 1. Prob 2 = 2. Prob 3 = hepsi
NO.	PAR.	F.A.	MODBUS	MIN... MAKS.
136	LA	247	MODBUS adresi	1... 247
137	Lb	2	MODBUS baud rate	0 = 2,400 baud 1 = 4,800 baud 2 = 9,600 baud 3 = 19,200 baud
138	bLE	1	Modülü etkinleştirme	0 = devredışı 1 = devrede
NO.	PAR.	DEF.	GÜVENLİK	MIN... MAKS.

139	bu1	0	Set değerine ulaşıldıktan sonra alarmın (buzzer) aktif kalacağı süre	0... 240 saniye
140	Pbu	2	Sesli alarm (Buzzer)	0 = devre dışı 1 = sadece tuşlar 2 = sadece alarmlar 3 = tuşlar ve alarmlar
9 ALARMLAR				
KOD	AÇIKLAMA	RESET	YAPILMASI GEREKEN	
Pr1	1. sensör hatası	Otomatik	- P0 parametresini kontrol edin	
Pr2	2. sensör hatası	Otomatik	- sensörde kopukluk olmadığından emin olun - elektrik bağlantısını kontrol edin	
rtc	Kullanım dışı	Kullanım dışı	Kullanım dışı	
AL1	1. sensör düşük sıcaklık alarmı	Otomatik	A1 ve A2 parametrelerini kontrol edin	
AH1	1. sensör yüksek sıcaklık alarmı	Otomatik	A4 ve A5 parametrelerini kontrol edin	
AL2	2. sensör düşük sıcaklık alarmı	Otomatik	A11 ve A12 parametrelerini kontrol edin	
AH2	2. sensör yüksek sıcaklık alarmı	Otomatik	A14 ve A15 parametrelerini kontrol edin	
id	Kapı açık alarmı	Otomatik	i5 ve i6 parametrelerini kontrol edin	
PF	Güç kesintisi alarmı	Manuel	- herhangi bir tuşa basın - elektrik bağlantısını kontrol edin	
COH	Yüksek kondansasyon sıcaklığı uyarısı	Otomatik	C13 parametresini kontrol edin	
Csd	Yüksek kondansasyon sıcaklığı alarmı (2. Seviye)	manuel	- Cihazı kapatıp açın - C14 parametresini kontrol edin	
IA	Çok amaçlı giriş alarmı	Otomatik	i5 ve i6 parametrelerini kontrol edin	
it	Termik alarmı	Otomatik	- cihazı kapatıp açın - i5 ve i6 parametrelerini kontrol edin	
10 TEKNİK ÖZELLİKLER				
Kontrol cihazının amacı:		Fonksiyon kontrolü.		
Kontrol cihazının yapısı:		Bütünleşik elektronik cihaz		
Kasa:		Siyah, kendinden sönmümlü		
Isıl ve yangın dayanımı kategorisi:		D.		
Ölçüler:		75.0 x 33.0 x 59.0 mm (2 15/16 x 1 5/16 x 2 5/16 in) Sabit vidalı terminaller ile		
Kontrol cihazının montaj metodu:		75.0 x 33.0 x 81.5 mm (2 15/16 x 1 5/16 x 3 3/16 in) tak çıkar konnektörler ile to be fitted to a panel, snap-in brackets provided		
Su ve toz koruması sınıfı		IP65 (önden).		
Bağlantı metodu:		2.5 mm ² kablo kesitine kadar kablolar için sabit vidalı terminaller		
2.5 mm ² kablo kesitine kadar kablolar için sabit vidalı terminaller		2.5 mm ² kablo kesitine kadar kablolar için tak çıkar konnektörli terminaller		Micro-Match konnektör
Bağlantı kablolarının önerilen maksimum uzunluğu:				
Güç kaynağı: 10 m (32.8 ft)		Analog girişler: 10 m (32.8 ft)		
Dijital girişler: 10 m (32.8 ft)		Dijital çıkışlar: 10 m (32.8 ft).		
Çalışma sıcaklığı:		0 ile 55 °C arası (32 ile 131 °F arası).		
Saklama sıcaklığı:		-25 ile 70 °C arası (-13 ile 158 °F arası).		
Saklama nem değeri:		Yoğuşma olmaksızın %10 ila %90 arası.		
Kontrol cihazının elektromanyetik kirlilik seviyesi		2.		
Uyumluluk:				
RoHS 2011/65/EC		WEEE 2012/19/EU		REACH (EC) Regulation no. 1907/2006
EMC 2014/30/EU		LVD 2014/35/EU.		
Güç kaynağı:				
230 VAC (+10% -15%), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 2 VA yalıtımlı (EV3143N7)				
115 VAC (+10% -15%), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 2 VA yalıtımlı (EV3143N5).				
Kontrol cihazı için topraklama metodu:		Yok.		
Rated atım dayanımı gücü:		4 KV.		
Yüksek voltaj kategorisi:		III.		
Yazılım sınıfı ve yapısı:		A.		
Analog girişler:		PTC veya NTC sensörler için 2 adet (probe 1 ve probe 2).		
PTC sensörler:		Sensör tipi: KTY 81-121 (990 Ω @ 25 °C, 77 °F) Ölçüm aralığı: -50 ile 150 °C arası (-58 ile 302 °F arası) Ölçüm hassasiyeti: 0.1 °C (1 °F).		
NTC sensörler:		Sensör tipi: B3435 (10 KΩ @ 25 °C, 77 °F) Ölçüm aralığı: -40 ile 105 °C arası (-40 ile 221 °F arası) Ölçüm hassasiyeti: 0.1 °C (1 °F).		
Dijital girişler:		1 dry contact (kapı svici veya çok amaçlı giriş sinyali için).		
Kuru kontak:		Kontakt tipi:		5 VDC, 1.5 mA
		Güç kaynağı:		-
		Koruma:		-
Dijital çıkışlar:		3 adet elektro-mekanik röle		
K1 rölesi:		SPST, 16 A res. @ 250 VAC		
K2 rölesi:		SPDT, 8 A res. @ 250 VAC.		
K3 rölesi:		SPST, 5 A res. @ 250 VAC.		
Tip 1 veya Tip 2 eylemi:		tip 1.		
Tip 1 veya Tip 2 eylemi için ilave özellik sınıfı		C		
Ekran:		Fonksiyonları gösterecek ikonlu 3 dijital özel ekran		
Alarm buzzer:		Dahili		
İletişim portları:		1 TTL MODBUS slave port		
not Cihaz, elektrikli ve elektronik ekipmanların toplanmasına ilişkin yerel yönetmeliklere göre imha edilmelidir.				
Bu belge ve içerdiği çözümler EVCO'nun fikri mülkiyetindedir ve bu nedenle İtalyan Fikri Mülkiyet Hakları Yasası (CPI) tarafından korunmaktadır. EVCO, EVCO'nun açık onayı dışında içeriğin tamamen veya kısmen çoğaltılmasını ve ifşa edilmesini mutlak olarak yasaklar. Müşteri (üretici, montör veya son kullanıcı), cihazın konfigürasyonunun tüm işlevsel sorumluluğunu üstlenir. EVCO, bu belgedeki olası hatalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve ekipmanın temel ve güvenilir özelliklerine halel getirmeksizin herhangi bir zamanda herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İTALYA				
EVCO		EVCO S.p.A. Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) Tel. +39 0437/8422 Fax +39 0437/83648 email info@evco.it web www.evco.it		